


**7 Przyjęte oceny obiektów budowlanych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest – przyjęte przez PINB-y i WINB.**

	<i>1999 + 2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2002</i>	<i>2004 budynki + budowle</i>	<i>2005 budynki + budowle</i>	<i>2006 budynki + budowle</i>	<i>2007 budynki + budowle</i>	<i>2008 budynki + budowle</i>
<i>I stopień pilności</i>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>287</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>202</b>
<i>II stopień pilności</i>	<b>644</b>	<b>540</b>	<b>642</b>	<b>104</b>	<b>5658</b>	<b>9287</b>	<b>9593</b>	<b>7083</b>	<b>1007</b>
<i>III stopień pilności</i>	<b>394</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>4913</b>	<b>4982</b>	<b>5267</b>	<b>7137</b>	<b>5264</b>

- w tabeli podano ilość sztuk obiektów na których stwierdzono materiały zawierające azbest

## ILÓŚĆ OBIEKTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST



***W latach 2004 i 2005 uwzględniono sumaryczne zestawienie dotyczące budynków i budowli.***

*I stopień pilności* oznacza, że wyrób należy natychmiast usunąć lub zabezpieczyć

*II stopień pilności* oznacza konieczność wykonania powtórnej oceny za rok

*III stopień pilności* oznacza konieczność wykonania powtórnej oceny za 5 lat

***W ROKU 2009 ZAPRZESTANO DALSZEJ BIEŻĄCEJ REJESTRACJI OBIEKTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z UWAGI NA ZMIANĘ PRZEPISÓW.***